


# 17. VALDEREJO



Alineación desestimada por motivos técnicos

Alineación desestimada por su afección ambiental

Alineación admisible

Alineación fuera de la C.A.P.V.

Escala orientativa: 1:60000

Aprobación definitiva  
Ortofotos: 17